


Aktuell: Schulhof Grundschule am Blauen See





Holzgerüst marode und ohne Fallschutz

- Kein Fallschutz, blanker Boden**
- Morsches kaputtes Holz**
- Fehlende TÜV Plakette**

- dringende Instandsetzung geboten oder Neuinstallation
- Auffüllen von Fallschutz
- wann letzte Prüfung nach DIN EN 1176?



Quirli - noch zeitgemäß?

- Neuanschaffung geboten?
- Bodenmatten wellen sich
- alternativer Fallschutz?
- Stolperfalle
- unansehnlich

- Quirli sehr abgenutzt
- wann zuletzt geprüft?
- die Fallschutzplatten stehen zT ab
- wurden provisorisch mit Nägeln befestigt - zulässig?



Rutsche - Verletzungsgefahr!

- **man landet auf Beton am Rutschenende**
 - **Herausstehende Nägel an der Rutsche**
 - **z.T. scharfe Kanten**
 - **Steiler Aufstieg zur Rutsche**
-
- Sicherungen geboten
 - Lösung für Hang > Seit zum Hochklettern?